


浸透マス・カバーセット OM-C/OMS-C

工事店様用 施工説明書

■この度は、浸透マス・カバーセットをお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工説明書をよくお読みいただき正しく施工し、お使い下さい。

■本製品は、土砂の混入を防ぎ、不凍水抜栓・不凍水栓柱などからの排水を効果的に土中に浸透させる器具です。

施工例




カバーの切り取り(上面部)

ご使用になる不凍水抜栓・不凍水栓柱によってはカバー上面部の切り取りが必要になります。下図のように薄いグレーで示した切取部をニッパー等で切り取って下さい。

浸透マスカバー切取部	切取部	切取部	切取部	
	切取なし	3段目切取	2・3段目切取	
対応機種	MT-II シリーズ MX-D・MV・TK-LN D-EN2・D-EN3 D-S・D-Pシリーズ	MT30 D-MB・D-MF D-MU・D-MJ D-MG・D-40K	D-Aシリーズ D-X2・D-X3 D-X2-HS-S D-AU	MT40・50

カバーの切り取り(側面部)

MT30～50・MX-Dはカバー側面部の切り取りが必要になります。下図のように薄いグレーで示した切取部をニッパー等で切り取って下さい。



施工方法

1.カバーの取り付け

①浸透マスを埋設深度以下に設置します。


● 不凍水抜栓・不凍水栓柱の排水部を埋設深度以下に設置する

②浸透マスの上に、不凍水抜栓・不凍水栓柱を各施工説明書に従って施工して下さい。

③カバーで不凍水抜栓・不凍水栓柱の外筒をはさみ、カチッと音がするまで押し込んで下さい。




※MX-Dは側面にあけた穴に給湯排水配管を通して下さい。

※押し込みにくい場合は上下に差し込んで下さい。



2.浸透マスとカバーの固定

浸透マス上面の穴に浸透マスカバーの突起をはめて固定します。 穴(4ヵ所)




3.シートをかぶせる

シート中央の穴に不凍水抜栓・不凍水栓柱を通し、
浸透マス・カバーの上にかぶせます。



4.バルブボックスの取り付け

①バルブボックスとVU管を合わせた高さを、GLから
浸透マスまでの深さから110mm引いた高さにVU管
を切断して下さい。



$$\text{バルブボックスと VU管を足した高さ (H)} = \text{GLから浸透マス (L) までの深さ} - 110\text{mm}$$

②カバーのパイプガイドにVP管・VU管を立てて下さい。



③VP管・VU管にバルブボックスを取り付けて下さい。

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと

- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 今村製作所

支店・営業所／札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様ご相談窓口
フリーダイヤル イーナフトー[®] 0120-107210
月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00